

# 工事記録写真(1)

写真に撮った、工事関係の状況は、次の通りであります。



No.1

空撮(真上より)



No.2

空撮(南東より)

## 工事記録写真(2)

写真に撮った、工事関係の状況は、次の通りであります。



No.3

全景(北東より)



No.4

受入供給棟1工区基礎・地中梁CON出来形

## 工事記録写真(3)

写真に撮った、工事関係の状況は、次の通りであります



No.5

管理棟:鉄骨建て方完了